

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : ANSE MISTRAL
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h28

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	26,1	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : ANSE TABARLY-BASE NAUTIQUE
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h55

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	nuageux	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	27,0	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : LA MITRE
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h04

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	26,1	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entéroques intestinaux :	15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PIPADY
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 11h44

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	29	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	25,4	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	30
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PIPADY EST
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 11h47

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	25,9	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	30
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE DU LIDO
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h23

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	25,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	46
Entéroques intestinaux :	30

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE LES PINS CENTRE
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h42

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	27	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	25,8	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE MEJEAN
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 13h20

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	26,2	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE SOURCE OUEST
Contrôle réalisé le : 08 août 2017 à 12h35

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	peu nuageux	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	27	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	26,1	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Nord-est	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>