

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : ANSE MISTRAL
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 09h21

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	46

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : ANSE TABARLY-BASE NAUTIQUE
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 09h55

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	61

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : LA MITRE
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 08h53

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	orageux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	20	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	20,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entérocoques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE DU LIDO
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 09h15

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	30
Entérocoques intestinaux :	234

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE LES PINS CENTRE
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 09h31

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entéroques intestinaux :	46

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE MEJEAN
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 10h14

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,5	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entérocoques intestinaux :	195

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON
Plage : PLAGE SOURCE OUEST
Contrôle réalisé le : 07 juin 2018 à 09h26

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	pluvieux	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	18	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	21,6	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	94
Entérocoques intestinaux :	15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>