

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : ANSE MISTRAL  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 12h21

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	31	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,3	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : ANSE TABARLY-BASE NAUTIQUE  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 12h44

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	30	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,4	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	<1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : LA MITRE  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 11h44

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	31	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,3	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PIPADY  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 11h33

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	importante
Température de l'air (°C) :	31	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,0	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	61
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PIPADY EST  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 11h36

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	31	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,1	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entérocoques intestinaux :	30

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PLAGE DU LIDO  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 12h16

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	33	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,5	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	<1
Force du vent (degré beaufort) :	0	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	195
Entérocoques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

**AVERAGE-QUALITY WATER**

**AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA**

**WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT**

**WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PLAGE LES PINS CENTRE  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 12h32

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	30	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,2	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	<1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	30

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PLAGE MEJEAN  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 13h04

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	faible
Température de l'air (°C) :	31	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	29,0	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	>1
Force du vent (degré beaufort) :	2	Etat du plan d'eau :	calme
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	<15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>



# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

COMMUNE : TOULON  
Plage : PLAGE SOURCE OUEST  
Contrôle réalisé le : 06 août 2018 à 12h26

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	moyenne
Température de l'air (°C) :	30	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	28,4	Coloration de l'eau :	conforme
Direction du vent :	Sud	Transparence * (mètres) :	<1
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	peu agité
		Odeur de phénol :	absence

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli :	15
Entéroques intestinaux :	<15

Normes / 100 ml		
Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

L'Ingenieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>